

Dokumentationen bezüglich der Software

- Vollständige und geprüfte Dokumentationen:

1. Software [LaFonera - Erstmaliges flashen mit DD-WRT](#)
2. Software [LaFonera - flashen einer neuen Version von DD-WRT](#)
3. Software [LaFonera - Client Modus - neu!](#)
4. Software [LaFonera - Herzschlag script](#) (mit einem stündlichen cronjob)
5. Software [LaFonera - Wiederbelebung nach einem Fehler](#)
6. Software [LaFonera - AP Modus neu!](#)
7. Software [LaFonera - chilispot und eine zweite virtuelle SSID](#)

- In Bearbeitung:

1. Software [LaFonera - Drahtlose Client Brücke](#) - Client Brücken Fehler beseitigt in Version vom 23.03.2007
2. Software [LaFonera - Drahtlose WDS Brücke](#) - Momentan nicht lauffähig.
3. Software [LaFonera - VoIP \(Voice over IP - Telefonieren übers Internet\)](#)

- Muss neu geschrieben und getestet werden:

1. Software [LaFonera - als eine Kismet-Drohne](#) (Diese Dokumentation muss umgewandelt und getestet werden)
2. Software [LaFonera - Verstärken eines vorhandenen WLAN-Signals ohne WDS **neue Kommandozeilen Methode**](#)

- Was sollte als nächstes in einer neuen Dokumentation erklärt werden? Hast Du vielleicht einige Ideen?

1. Software [VPNC zur LaFonera hinzufügen](#)
2. Software [Installiere Software mit ipkg](#)
3. Software [XLink kaid on Fonera with XBox](#)
4. Software [Einschalten und aktivieren von jffs](#)